

Jembatan Desa Wakat Ambruk Setelah di Lewati Mobil Truk Bermuatan Pasir

Rahmat Salakea - BUOL.JURNALNASIONAL.CO.ID

Mar 3, 2024 - 02:41




BUOL-Jembatan Desa Wakat Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Sulawesi Tengah(Sulteng) ambruk saat sebuah Mobil truk bermuatan pasir melintas Insiden tersebut mengakibatkan warga di Desa Wakat kesulitan untuk melintas " Mobil truk melewati jembatan dengan memuat pasir bermuatan penuh," ujar warga setempat kepada awak media.



Insiden tersebut terjadi di wilayah Kecamatan momunu kabupaten Buol sekitar pukul 4.00 Wita sore pada jumat(1/03/2024) .Truk tersebut diduga kelebihan muatan.

Warga menuturkan jembatan tersebut menghubungkan antara Desa Pomayagon dengan Desa Wakat Akibatnya, ratusan warga di Desa tersebut kesulitan melewati jembatan



" Sebenarnya ini jalur menghubungkan dua desa antara Desa wakat dengan Desa Pomayagon

Menurut Warga Jembatan tersebut merupakan jalan utama yang dilalui warga dan ini jalur satu-satunya yang harus di lewat oleh masyarakat Desa Itu



Sementara itu Pemerintah Desa Wakat Bersama Warga sedang berupaya untuk membuat jalan alternatif agar masyarakat bisa melewatinya untuk sementara***